

Denne attest bygger på de oplysninger, som Region Syddanmark har på udskrivningstidpunktet. Nye oplysninger kan medføre ændringer i anvendelsesmulighederne for matriklen.

Matrikel

13ca Seest By, Seest, Kolding Kommune

Adresse

Kløvkærvej 1, 6000 Kolding

Matriklens status

Region Syddanmark har konstateret forurening på matriklen. Vi har derfor kortlagt den på vidensniveau 2 (V2).

Lokaliteter på matriklen : 621-00457

Matriklens placering på kort



Placeringen af matriklen kan ses på kortet. Her kan du også se om der er "registreringer" i nærheden.

Region Syddanmark, © Geodatastyrelsen, Datafordeleren.dk, Arealdata.dk, © OpenStreetMaps Contributors.

Der er viden om, at der på lokaliteten har været følgende aktiviteter, der har eller kan have forurennet

Navn på aktivitet	Branche	Driftperiode
Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt Olietanke	Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt Indsamling og behandling af andet affald	- 1975 - 2016

Der er eller har været konstateret følgende stoffer på lokaliteten

- Benzo(e)pyren
- Bly
- C10-C25 kulbr.frakt
- C25-C35 kulbr.frakt
- C5-C10 kulbr.frakt
- Chlorerede opl.midl.
- Olieprodukter
- Total kulbrinter

Region Syddanmark kortlægger, undersøger og oprensner forurennet jord. Formålet er, at sikre rent drikkevand, overfladevand og menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser.

Få yderligere oplysninger om jordforureningsloven hos Region Syddanmark:

Telefon: 7663 1000
Mail: VJKR@rsyd.dk
www.rsyd.dk

Du kan desuden få oplysninger hos din kommune om matriklen er omfattet af "områdeklassifikation".