

Beton er væk
Der er adskillige huller i
eksisterende kystsikring






Fjordvej 52, Kolding







Ønske om at etablere
betonstøbning uden på
eksisterende

Vurdering af vandlinje





Sten kan ikke hænge fast længere



Fjordvej 54

Støbt mur som kystsikring



Der er ønske om at udføre en ligende betonvæg.



